

Montážní výkaz ^{1/2}



KOVOSVIT MAS
machine your future

KOVOSVIT MAS, a.s. / náměstí Tomáše Bati 419 / 391 02 Sezimovo Ústí / Česká republika
IČ: 260 47 284 / DIČ: CZ 260 47 284

WWW.KOVOSVIT.CZ

A member of KKCG Industry

Oživení stroje ☒ Záruční oprava ☐ Pozáruční oprava ☐

Zákazník: *Micro-Epsilon*

Stroj: *Sp 280 Y*

v. č. *158*

Město: *Beskyne*

Montér: *Klař P. Leman A.*

Telefon:

E-mail:

Kontaktní osoba: *P. Ing. Vosol*

Popis zjištěných závad

*Uvedení stroje do provozu.
Odebrány všechny zátky. Sunde stroje.
Zařízení bylo / dodán hot do konce.
Stroj předán bez závad.*

Popis způsobu opravy závad

Datum opravy *3. 8. 2012*

Razítko a podpis zákazníka

Podpis montéra

Montážní výkaz ^{1/2}



KOVOSVIT MAS
machine your future

KOVOSVIT MAS, a.s. / náměstí Tomáše Bati 419 / 391 02 Sezimovo Ústí / Česká republika
IČ: 260 47 284 / DIČ: CZ 260 47 284

WWW.KOVOSVIT.CZ

A member of KKCG Industry

Oživení stroje ☐

Záruční oprava ☒

Pozáruční oprava ☐

Zákazník: Microepslov

Stroj: SP 280 Y

v. č. 158

Město: Bečkov

Montér: Kober

Telefon:

E-mail:

Kontaktní osoba: p. Vale

Popis zjištěných závad

Kleslá roura i stopa A "S"

Zjištění: Vady ERN 280 (průměr otvor "S")

Popis způsobu opravy závad

Výměna ERN 280, svítení 0,15 mm
přibouzení šroty na proužek -
šroty a dole bez závad

Datum opravy

3. 7. 73

Razítko a podpis zákazníka

Podpis montéra

Montážní výkaz ^{1/2}

DN 144506

KOVOSVIT MAS
machine your future

www.kovosvit.cz / Servisní centrum KOVOSVIT MAS, a.s. / T: + 420 381 74 74 74 / servis@kovosvit.cz

Uvedení stroje do provozu ☐ Stroj v záruční době ☐ Stroj po skončení záruční doby ☒ Preventivní prohlídka ☐

Zákazník: Mikro Křídlo

Stroj: SP080

v. č.: 158

Město: Bělá pod Bezdězem

Montér: Holat-P.

Předmět hlášené vady na stroji:

Vodné upínání: Shtrolo + Redukce

Jištění stavu:Kontrola záznamů v servisní knize: ANO ☐ NE ☐**Poznámka:****Popis způsobu opravy vady:**

Zákazníkovi bylo dodáno shtrolo + redukce.
Při montáži zjištěn vadný upínací válec.
Válec pohybovat.
Stroj mimo provoz!

Protokol měření / Příloha č.:**Ostatní přílohy:**

V případě neoprávněného výjezdu KOVOSVIT MAS, a.s. při zjištění, že stroj není provozován v souladu s návodem ke stroji nebo se jedná o poškození stroje, za který není KOVOSVIT MAS, a.s. odpovědný, bude servisní zásah vyúčtován.

Datum zásahu: 29. 10. 2014

Razítko a podpis zákazníka

Podpis montéra



KOVOSVIT MAS, a.s., náměstí Tomáše Bati 419, 391 02 Sezimovo Ústí II, Česká republika, IČ: 26047284, DIČ: CZ 26047284
T: +420 381 631 111, F: +420 381 276 372, E: mas@kovosvit.cz
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B, vložce 1257.

Montážní výkaz 12 DN 144506



KOVOSVIT MAS
machine your future

www.kovosvit.cz / Servisní centrum KOVOSVIT MAS, a.s. / T: +420 381 74 74 74 / servis@kovosvit.cz

Uvedení stroje do provozu ☐ Stroj v záruční době ☐ Stroj po skončení záruční doby ☒ Preventivní prohlídka ☐

Zákazník: *Micro Lp s.r.o.*

Stroj: *SP 280*

v. č.: *158*

Město: *Bechyň*

Montér: *Kalas P.*

Předmět hlášené vady na stroji:

Vyměna upínacího válečku

Jištění stavu:

Kontrola záznamů v servisní knize: ANO ☐ NE ☐

Poznámka:

Popis způsobu opravy vady:

*Vyměna upínacího válečku za nový.
Stroj v provozu.*

Protokol měření / Příloha č.:

Ostatní přílohy:

V případě neoprávněného výjezdu KOVOSVIT MAS, a.s. při zjištění, že stroj není provozován v souladu s návodem ke stroji nebo se jedná o poškození stroje, za který není KOVOSVIT MAS, a.s. odpovědný, bude servisní zásah vyúčtován.

Datum zásahu: *30. 10. 2014*

Razítko a podpis zákazníka

[Signature]

ON 143862

Podpis montéra

[Signature]



KOVOSVIT MAS, a.s., náměstí Tomáše Bati 419, 391 02 Sezimovo Ústí II, Česká republika. IČ: 26047284, DIČ: CZ 26047284
T: +420 381 631 111, F: +420 381 276 372, E: mas@kovosvit.cz
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B, vložce 1257.

Montážní výkaz ^{1/2}



KOVOSVIT MAS
machine your future

www.kovosvit.cz / Servisní centrum KOVOSVIT MAS, a.s. / T: +420 381 74 74 74 / servis@kovosvit.cz

Uvedení stroje do provozu ☐ Stroj v záruční době ☐ Stroj po skončení záruční doby ☒ Preventivní prohlídka ☐

Zákazník: Micro Epsilon

Stroj: SP 240 4

v. č.: 168

Město: Bechyně

Montér: Veselý

Předmět hlášené vady na stroji:

Kolize nástrojů a obrobek

Zjištění stavu:

Kontrola záznamů v servisní knize: ANO ☐ NE ☐

Poznámka:

Popis způsobu opravy vady:

Bylo provedeno vyhovující nastrojení hlavy dle
geometrie problému stroje

Stroj odchycen s přídavkem bez záhad.

Protokol měření / Příloha č.:

Ostatní přílohy:

V případě neoprávněného výjezdu KOVOSVIT MAS, a.s. při zjištění, že stroj není provozován v souladu s návodem ke stroji nebo se jedná o poškození stroje, za který není KOVOSVIT MAS, a.s. odpovědný, bude servisní zásah vyúčtován.

Datum zásahu: 21. 11. 2015

Razítko a podpis zákazníka

Podpis montéra



KOVOSVIT MAS, a.s., náměstí Tomáše Bati 419, 391 02 Sezimovo Ústí II, Česká republika. IČ: 26047284, DIČ: CZ 26047284
T: +420 381 631 111, F: +420 381 276 372, E: mas@kovosvit.cz
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B, vložce 1257.

Montážní výkaz ^{1/2}



KOVOSVIT MAS
machine your future

www.kovosvit.cz / Servisní centrum KOVOSVIT MAS, a.s. / T: + 420 381 74 74 74 / servis@kovosvit.cz

Uvedení stroje do provozu ☐ Stroj v záruční době ☐ Stroj po skončení záruční doby ☒ Preventivní prohlídka ☐

Zákazník: Micro - Epsilon

Stroj: SP 280 Y

v. č.: 188

Město: Lechyni

Montér: Kocel, Turek

Předmět hlášené vady na stroji:

- zvýšená hluchost VS nad 100 ot/min.

Jistění stavu:

- hluchota vnitřní jednotky
- zadržovací ložiska

Kontrola záznamů v servisní knize: ANO ☐ NE ☐

Poznámka:

Stroj odchovává a přídá bez zprávy závad

Popis způsobu opravy vady:

Býlo provedeno:

- výměna vnitřní jednotky
- nastavení vnitřní - směr - a) 0,004 mm / 600 mm
b) 0,008 mm / 600 mm
- nastavení WH - směr - a) 0,003 mm / 600 mm
b) 0,005 mm / 600 mm
- nastavení obj. NH do obj. vnitřní - a) 0,002 mm
b) 0,002 mm

Protokol měření / Příloha č.:

Ostatní přílohy:

V případě neoprávněného výjezdu KOVOSVIT MAS, a.s. při zjištění, že stroj není provozován v souladu s návodem ke stroji nebo se jedná o poškození stroje, za který není KOVOSVIT MAS, a.s. odpovědný, bude servisní zásah vyúčtován.

Datum zásahu: 22. 9. 2015

Razítko a podpis zákazníka

Podpis montéra



KOVOSVIT MAS, a.s., náměstí Tomáše Bati 419, 391 02 Sezimovo Ústí II, Česká republika. IČ: 26047284, DIČ: CZ 26047284
T: +420 381 631 111, F: +420 381 276 372, E: mas@kovosvit.cz
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B, vložce 1257.

KOVOSVIT MAS
machine your future

KONTROLNÍ PROTOKOL

Číslo reklamace:

Výměna (oprava) vřetenové
jednotky- soustruhyzáruční ☐pozáruční ☒

Montér:

Kerolys


stroj	v.č. (stroje)	vřeteno	zákazník	
SP 280 Y	158	☒ levé ☐ pravé	Micro - Epsilon	
Typ VJ	v.č. (VJ)	Maximální otáčky	Provozní hodiny VJ	
A6				

Reklamovaná závada:


☒ hlučnost☐ vibrace☐ dutina☒ zadření☐ jiné (vypsat):

Vizuální kontrola VJ:

Měření:

1	Vibrace	Snímač umístěn na přední přírubě vřetena ve směru osy X. Měřeno bez sklíčidla, v celém rozsahu otáček vřetena.	hodnota: / mm/s při otáčkách: /min
2	Radiální házení kuželu vřetena		a) / b) /
	Další měření		

Nová vřetenová jednotka

Typ VJ		A6	v.č. (VJ)		
Záběhový cyklus		KROK	OTÁČKY		TRVÁNÍ
		1	25% maximálních otáček		5 minut ✓
		2	klidový stav		5 minut ✓
		3	50% maximálních otáček		5 minut ✓
		4	klidový stav		5 minut ✓
		5	maximální otáčky		5 minut ✓
1	Vibrace	Snímač umístěn na přední přírubě vřetena ve směru osy X. Měřeno bez sklíčidla, v celém rozsahu otáček vřetena.		hodnota: / mm/s při otáčkách: /min	
2	Radiální házení kuželu vřetena			a) 0,002 mm b) 0,008 mm	
	Další měření	ostatní měření viz. možnosti výkaz			

Případné poznámky zaznamenejte na druhou stranu protokolu

Dne:

22.9.2015

Podpis montér:

Podpis zákazník:

Montážní výkaz ^{1/2}

www.kovosvit.cz / Servisní centrum KOVOSVIT MAS, a.s. / T: + 420 381 74 74 74 / servis@kovosvit.cz



KOVOSVIT MAS
machine your future

Uvedení stroje do provozu ☐ Stroj v záruční době ☐ Stroj po skončení záruční doby ☒ Preventivní prohlídka ☐

Zákazník: Micro - Epsilon

Stroj: SP 280 Y

v. č.: 158

Město: Bechyně

Montér: Veselý, Kolařík P. ml.

Předmět hlášené vady na stroji:

- Stroj po kolizi hlásí chybu pomocí pokusu SP 3

Zjištění stavu:

Kontrola záznamů v servisní knize: ANO ☐ NE ☐

Poznámka: - hlásí chybu kl - na kmitů - 0,008 mm
- na čele - 0,012 mm

Popis způsobu opravy vady:

- na základě kolize se odpojil ochranný kabel k motoru SP 3
- vypracován náletrování hlavy - a) 0,03 mm
- b) 0,1 mm / 150 mm
- odstranění org. drátů do org. vrstev a) 0,005 / 100 mm a) čela
- b) 0,005 / 100 mm a) čela
- rovinat vrstev a) 0,01 / 200 mm
- b) 0,02 / 200 mm
- po kolizi zrušen hlášení a vibrace motoru jednotky

Protokol měření / Příloha č.:

Ostatní přílohy:

V případě neoprávněného výjezdu KOVOSVIT MAS, a.s. při zjištění, že stroj není provozován v souladu s návodem ke stroji nebo se jedná o poškození stroje, za který není KOVOSVIT MAS, a.s. odpovědný, bude servisní zásah vyúčtován.

Datum zásahu: 21. 8. 2016

Razítko a podpis zákazníka

Podpis montéra



KOVOSVIT MAS, a.s., náměstí Tomáše Bati 419, 391 02 Sezimovo Ústí II, Česká republika. IČ: 26047284, DIČ: CZ 26047284
T: +420 381 631 111, F: +420 381 276 372, E: mas@kovosvit.cz
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B, vložce 1257.

WWW.KOVOSVIT.CZ

Montážní výkaz ^{1/2}



www.kovosvit.cz / Servisní centrum KOVOSVIT MAS, a.s. / T: + 420 381 74 74 74 / servis@kovosvit.cz

KOVOSVIT MAS
machine your future.

Uvedení stroje do provozu ☐ Stroj v záruční době ☐ Stroj po skončení záruční doby ☒ Preventivní prohlídka ☐

Zákazník: MICRO-EASION

Stroj: SA280

v. č.: 158

Město: *BECHYŇ*

Montér: *URBAN*

Předmět hlášené vady na stroji:

ZÁKLADY HYDRAULIKY - PULZOVÁNÍ A KOLÍŠÁNÍ TLAKU

Vyšetření stavu:

ZJ1872N TADAF AKUMULATÖR

Kontrola záznamů v servisní knize: ANO ☐ NE ☐

Poznámka:

Popis způsobu opravy vady:

NA MÍSTĚ BYL ZVŮSTĚN VADLÍ AKUMULÁTOR
U F44 DAC BYL OBEDNÁN NOVÝ
VY VY MĚ NA

STRAN V PROVOZU

Protokol měření / Příloha č.:

Ostatní přílohy:

V případě neoprávněného vyjezdu KOVOSVIT MAS, a.s. při zjištění, že stroj není provozován v souladu s návodem ke stroji nebo se jedná o poškození stroje, za který není KOVOSVIT MAS, a.s. odpovědný, bude servisní zásah vyúčtován.

Datum zásahu: 5.11. 2018

Razítko a podpis zákazníka

Podpis montéra



KOVOSVIT MAS, a.s., náměstí Tomáše Bati 419, 391 02 Sezimovo Ústí II, Česká republika. IČ: 26047284, DIČ: CZ 26047284
T: +420 381 631 111, F: +420 381 276 372, E: mas@kovosvit.cz
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B, vložce 1257.

WWW.KOVOSVIT.CZ

K-MAService s.r.o., Švermova 323/13, 391 02 Sezimovo Ústí II

MONTÁŽNÍ PROTOKOL

Zákazník:	MICRO SPRINKL	Stroj:	SP 280 24
Ulice:		v. č.:	158
Město:	DOCHYNY	Uvedení do provozu:	
PSČ:		Placená oprava:	
Telefon:		Garanční oprava:	X

Popis závady: VŮCE V OČK X

VADNÝ LUC. ŠROUB

Popis odstranění závady:

DEMONTÁŽ LUC. ŠROUBU. NOVÝ OBJEDNAT NOVÝ VŮCE V OČK X A LUC. ŠROUB
A GUFERO.

ŠROUB MIMO PROVOZ.

Použité náhradní díly:

Výkaz pracovních hodin:

Datum	Příjezd		Pracovní hodiny		Odjezd	
23/8	7	730	730	11	11	1130

Vyúčtování opravy:

Pracovní hodiny		Cestovní hodiny		km	Ubytování	Dieta	Ostatní
3,5		1		50			

Zákazník:

no:

K-MAService s.r.o.

Jméno:

Podpis:

Razítko:

K-MAService s.r.o., Švermova 323/13, 391 02 Sezimovo Ústí II

MONTÁŽNÍ PROTOKOL

Zákazník:	MICRO KREKOH	Stroj:	CP 240 4
Ulice:		v. č.:	158
Město:	BOCHYHE	Uvedení do provozu:	
PSČ:		Placená oprava:	x
Telefon:		Garanční oprava:	

Popis závady: UYKOUVÁNÍ STROJE

Popis odstranění závady:

UYKOUVÁNÍ OSY X DO OSY STROJE. PŘI POHLEDU DO TRNU SE VIDÍ
ŽE OSA Z NEJEDNÍ ROVNOMĚRNĚ,
UYKOUVÁNÍ NÁSTROJOU HLAVY DO OSY STROJE.

STROS V PROVOZU.

Použité náhradní díly:

Výkaz pracovních hodin:

Datum	Příjezd		Pracovní hodiny		Odjezd	
11/10	7:30	8	8	12	12	12:30

Vyúčtování opravy:

Pracovní hodiny		Cestovní hodiny		km		Ubytování	Dieta	Ostatní
4		1		50				

Zákazník:

Jméno: _____

Podpis: _____

Razítko: _____

K-MAService s.r.o.

Jméno: KALPA

Podpis: _____

Razítko: _____

MONTÁŽNÍ PROTOKOL

Zákazník:	MICRO EPSILON	Stroj:	OP 2PO 4
Ulice:		v. č.:	158
Město:	ROUMYNE	Uvedení do provozu:	
PSČ:		Placená oprava:	X
Telefon:		Garanční oprava:	

Popis závady: STROS DO KAZET.

Popis odstranění závady:

MONTÁŽE LUC. ŠROUBU DO OPRAVY.
 SLOŽENÍ OSY X A Y DO OSY STROJE.
 DOPORUČENO - ZMĚNIT KOMPAKTNÍ GEOMETRII SPECIÉ. HLAVA
 MIMO TOLERANCI.

Použité náhradní díly:

OPRAVY LUC. ŠROUB X
 LOŽISKA 4 ks

Výkaz pracovních hodin:

Datum	Příjezd		Pracovní hodiny		Odjezd	
7/10	12	1230	1230	18	18	1830

Vyúčtování opravy:

Pracovní hodiny	Cestovní hodiny	km	Ubytování	Dieta	Ostatní
55	1				

Zákazník:

Jméno: _____

Podpis: _____

Razítko: _____

K-MAService s.r.o.

Jméno: _____

Podpis: _____

Razítko: _____

MAService s.r.o., Švermova 323/13, 391 02 Sezimovo Ústí II

MONTÁŽNÍ PROTOKOL

Zákazník:	MICRO ZPSYLOH	Stroj:	QD 280 4
Ulice:		v. č.:	758
Město:	DOUMYNO	Uvedení do provozu:	
PSČ:		Placená oprava:	X
Telefon:		Garanční oprava:	

Popis závady:

VŮLE V OSE A 1 PO VÝMĚNĚ LUL. ŠROUBO.

Popis odstranění závady:

DEMONTÁŽ NASTR. HLAVY + DEMONTÁŽ SUPORTU.
VUTNÁ VÝMĚNA KUDENÍ KOTNĚ TANĚV.

STROJ MIMO PROVOZ

Použité náhradní díly:

Výkaz pracovních hodin:

Datum	Příjezd		Pracovní hodiny		Odjezd	
28.11.15	7	730	730	1230	1230	13

Vyúčtování opravy:

Pracovní hodiny		Cestovní hodiny		km	Ubytování	Dieta	Ostatní
				60			

Zákazník:

Jméno: VLKHA

Podpis: 

Razítko:

K-MAService s.r.o.

Jméno: KAHN, POCEŘÍKOV

Podpis: 

Razítko:

K-MAService s.r.o., Švermova 323/13, 391 02 Sezimovo Ústí II

MONTÁŽNÍ PROTOKOL

Zákazník:	MICRO ASYCON	Stroj:	SP280 4
Ulice:		v. č.:	158
Město:	BECHYŇ	Uvedení do provozu:	
PSČ:		Placená oprava:	X
Telefon:		Garanční oprava:	

Popis závady: MONTÁŽ LINEÁRNÍHO UVEDENÍ OSY X

Popis odstranění závady:

MONTÁŽ LINEÁRNÍHO UVEDENÍ OSY X, VYKONÁNÍ NÁSTROJOVÉ PRÁCE DO OSY STROJE. VYKONÁNÍ UVEDENÍ V OSE Z, POSLED V OSE X-OK.

STROJ V PROVOZU.

Použité náhradní díly:

LINEÁRNÍ UVEDENÍ OSY X HILTI.

Výkaz pracovních hodin:

Datum	Příjezd		Pracovní hodiny		Odjezd	
14/1/25	730	8	8	1530	1530	1600
15/1/25	730	8	8	15	15	1530
16/1/25	730	8	8	1130	1130	12

Vyúčtování opravy:

Pracovní hodiny		Cestovní hodiny		km		Ubytování	Dieta	Ostatní
		3		180				

Zákazník:

Jméno: JIŘÍ VLKA

Podpis: [Signature]

Razítko:

K-MAService s.r.o.

Jméno: [Signature]

Podpis: [Signature]

Razítko: