



MONTÉRSKÝ LIST

Číslo: **7.123**

Zakázka:

Zákazník: **MICRO-EPSILON Czech Republic, s.r.o.**

Č. objednávky:

Na Libuši 891

IČO:

391 65 Bechyně

DIC

Jméno montéra: **p.Pichlík Miroslav**

Čís. p. karty:

p.Hrdlička

Datum	Cesta tam		Pracovní hodiny				Cesta zpět	
	od	do	od	do	od	do	od	do

Vypíše montér:

denní podrobné údaje o provedených pracích

Typ stroje:

FNGJ40

v. č.

Pondělí

Při nesplnění včasné platby penalizujeme ve výši 0,1% z celkové části za každý den prodlení. Zákl.sazba za 1 hod.práce dle přílohy.

Úterý

*- výměna a seřízení spojky vyekloposuvu.
- Montáž a předání stroje.*

Středa

Čtvrtek

23.3.17

Pátek

Sobota

Neděle

Úhrnem
hodin

Podpis montéra:

Pichlík

Vyúčtování

Razítko a podpis zákazníka:

[Signature]

Cestovních hodin mimo pracovní dobu:

Datum:

Cestovních hodin v pracovní době:

Ujeté km:

Pracovní hodiny:

Ubytování:

Přesčasové hodiny:

Ostatní cestovní náklady:

Mzda celkem:

Kontroloval:

1.094

emco

EMCO Intos s.r.o.
Pod nádražím 853
268 01 Hořovice

Datum: 16.02.2021
Report:
Ticket:

Firma: MICRO-EPSILON
Ulice: Na Libuši 891
PSČ/Místo: 391 65 Bechyně
Kont. osoba:
Telefon:

Číslo objednávky: _____
 Servisní technik: p. Miroslav Pichlík
 Zpracovává: pí. Stehlíková

Stroj - typ: FNGJ40
Číslo stroje: 0500445

Směn/den
Provozní stav:

Popis problému:

závade posuvu osy X (spojka)

Příčina:

oproti bené kartáčky - posuv - rychloposuv.

ení:

Vyměna kartéčků - 2 ks.

Otevřené body:

Nutnost dalšího servisního zásahu:

ANO

NE

Material:

[illegible]

Dodatečný text:

Bezpečnostní prvky stroje:

Dveřní spínač:

Kontrola upnutí:

Kontrola koníka:

Funkce central stop:

Pozor: při překlenování nebo při vyřazení některých z těchto bezpečnostních funkcí zákazníkem nepřebírá EMCO Intos v případě nehody odpovědnost.

Datum/podpis tehnika

Razítko/podpis zákazníka

16.2.2021 Phil G

HD